





电机规格：120W

← 标准传送方向



后装螺母
(附件形式配送)

△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

600~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
16PCS	24PCS	32PCS	—	M6(T形)	附件
—	—	—	—	—	—

△ 负载超过25kg时,传动带轮由同步带替换成链轮。

△ L > 2000时,附带1个皮带支撑辊轮;L > 3000时,附带2个皮带支撑辊轮。

△ 图中的尺寸为皮带规格H1(厚2.0mm)的尺寸;请注意,皮带厚度因皮带规格而异。