



电机规格：6W

电机规格：6W



← 标准传送方向

型材截面放大图▶▶



△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

245~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	X部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	Y部(左右)	M6(方形)	附件

⚠ L > 1500时,附带1个皮带支撑辊轮。

⚠ 同步带会因不同品牌产生不同的耐磨程度,标准配置为国产,如须进口同步带,请指定。

⚠ L≤500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;L>500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加加工。