整机尺寸图

电机规格：6W





⚠ L > 1500时,附带1组(2个)皮带支撑辊轮。

⚠ 同步带会因不同品牌产生不同的耐磨程度,标准配置为国产,如须进口同步带,请指定。

⚠ 支撑组件:L<1000时,共两组支撑组件;L1000~1500时,共三组支撑组件;L>1500时,共四组支撑组件。

⚠ L≤500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;L>500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加工。

型材截面放大图





I部放大图 (M3用)



J部放大图 (M6用)

⚠ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

255~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	I部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	J部(左右)	M6(方形)	附件