


电机规格：6W

电机规格：6W

← 标准传送方向



△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

365~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	I部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	J部(左右)	M6(方形)	附件

